


HOPE UNIVERSITY COLLEGE
ADDIS ABABA
ETHIOPIA



PROGRESS REPORT

Project : Construction of Hope University College
To : Dr. Minas Hiruy, Building Consortium (Holland), Ethiopiaid
UK, Menlo Park (USA), Ethiopiaid Ireland
Date : 01 June 2009
Prepared by : Niek Hoffius

Service Center (A)



The northwest side of the Service Center. *De gevel aan de noordwest zijde.*



Hand wash basin



Toilets



The walkway on the upper floor at the northwest side of the Service Center.
De galerij op de verdieping aan de noordwest zijde van het Service Center.



The teacher's restaurant on the upper floor with a view to the student's restaurant on the ground floor.
Het leraren restaurant op de verdieping met een doorkijk naar het studenten restaurant op de begane grond.

Classroom Building (B)



The southeast side of the Classroom Building. *De zuidoost gevel van de Classroom Building.*



The southwest side.
De zuidwest gevel.



The walkway on one of the upper floors at the northwest side. *De galerij op één van de verdiepingen aan de noordwest kant.*



The northeast side of the Classroom Building.
De noordoost gevel van de Classroom Building

Administration Building (C)





The photo on the previous page shows the Administration Building on the right hand side with the Multi-purpose Hall in the front and the Classroom Building (B) in the background. On the photo above, workers are busy on the upper floor of the Administration Building.

De foto op de vorige pagina laat aan de linkerzijde de Administration Building zien met daarvoor in het midden de Multi-purpose Hall en op de achtergrond de Classroom Building (B). Op de foto hierboven zijn arbeiders bezig op de verdieping van de Administration Building.

Faculty Office (E)



Classroom Building (F)



Sports Building & Technical Services (G)



The picture shows the foundation of the Sports Building and Technical Services under construction. In the background the widened creek running around the site can be seen. The widened creek with dike shall prevent flooding of the university site during the rainy season.

De foto laat de fundatie van de Sports Building en Technical Services in aanbouw zien. Op de achtergrond is de verbrede kreek, die om het terrein loopt, te zien. De verbrede kreek met dijk zal voorkomen dat het terrein van de universiteit onder water loopt gedurende het regenseizoen.

Library (K)





The picture on the previous page shows the north side of the Library with the plywood covering of the roof edge to receive aluminum cladding.

The first picture on this page shows the east side of the Library with on the right hand side the fence around the site.

The two small pictures on this page show the interior of the building.

De foto op de vorige pagina laat de noordzijde van de Library zien met de multiplex bedekking van de dakrand, waarop de aluminium bekleding zal worden aangebracht.

De eerste foto op deze pagina laat de oostzijde van de Library zien met aan de rechter kant de omheining om het terrein.

De twee kleine foto's op deze pagina laten de binnenzijde van het gebouw zien.

Staff Residence (H) and the Guard House



The future entrance to the university site with the guardhouse under construction and at the right hand side part of the structure of the Staff Residence Building can be seen.

De toekomstige ingang naar het universiteitsterrein met wachtlokaal in aanbouw en aan de rechterzijde is een gedeelte van de constructie van de Staff Residence Building te zien.