


HOPE UNIVERSITY COLLEGE

ADDIS ABABA
ETHIOPIA



PROGRESS REPORT

To : Dr. Minas Hiruy, Building Consortium (Holland), Ethiopiaid
UK, Menlo Park (USA)

Date : 27 October 2009

Prepared by : Niek Hoffius

Service Center (A)



Classroom Building (B)



Pictures show respectively the southeast and the northwest side of the building.
Foto's laten respectievelijk de zuidoost en de noordwest zijde van het gebouw zien.



The corridor on the third floor and the staircase of the classroom building.

De gang op de tweede verdieping en het trappenhuis van het schoolgebouw.

Management Building (C)



Multi-purpose Hall (D), Faculty Office (E) and Classroom Building (F)



The Multi-purpose Hall under construction with in the background the second Classroom Building and on the left hand side a part of the Faculty Office can be seen.

De Multi-purpose Hall in aanbouw met op de achtergrond het tweede Classroom Gebouw en aan de linkerkzijde is een gedeelte van het Faculty Office te zien.

Library (K)





The mezzanine floor of the Library. *De tussenverdieping van de bibliotheek*



View from the mezzanine floor. *Gezicht vanaf de tussenverdieping*



The basement of the Library.

Het souterrain van de bibliotheek

Staff Residence Building

